放射性汚染検出のためのマイクロ・サーベイメータの 計数効率と検出限界

Counting Efficiency and Detectable Limit of Micro Survey-Meter for Detecting Radioactive Contamination

入江 隆 (Takashi Irie)* 松岡 由了 (Yoshinori Matsuoka)[†]
 西沢 博志 (Hirosi Nishizawa)[‡] 山本 幸佳 (Takayoshi Yamamoto)[§]
 井上 俊彦 (Toshihiko Inoue)[§]

要約 シンチレーションファイバで構成された検出部を持つ,マイクロ・サーベイメータで狭い隙間や小さい穴の[∞]Coによる表面汚染が検出できるかどうかを検討した.モンテカルロシミュレーションコードのEGS4を用いて,マイクロ・サーベイメータのBG計数率と計数効率を求め,これから検出限界を計算して,検出限界表面汚染密度が管理区域からの物品持ち出し基準を満足し,汚染検査に使用可能な条件を求めた.

キーワード EGS4,モンテカルロシミュレーション,マイクロ,サーベイメータ,計数効率,検出限界, 汚染検査,プラスチックシンチレーションファイバ,検出器,表面汚染密度

Abstract A micro survey-meter having a detector made of scintillation fiber is investigated for the purpose of detecting ⁶⁰Co-contaminated concave surfaces. The background count rate and the counting efficiency of the micro survey-meter was determined by computer simulation using the Monte Carlo code EGS4. The detectable limit was derived from the background count rate and the counting efficiency. Also evaluated, the detector size for the micro survey-meter which can be used for the contamination survey based on the following condition: the detectable limit of the surface contamination density must fall under the acceptable rate of surface density of contamination for an object to be taken out of the radiation controlled area.

Keywords EGS4, Monte Carlo simulation, micro survey-meter, counting efficiency, detectable limit, contamination survey, plastic scintillation fiber, detector, surface contamination density

1. はじめに

原子力発電所の管理区域から,物品を持ち出すと きに,その表面のベータ汚染は,GM式の汚染サー ベイメータで確認しているが,これは平坦面または 凸面にしか適用できない.狭い隙間や小さい穴の汚 染は,通常スミヤ法で検査する.しかし,この方法 は時間がかかる.

大阪大学は三菱電機と共同で医療用のマイクロ線 量計を開発した.その検出部はプラスチックシンチ レーションファイバで出来ている.

本資料は,大阪大学と三菱電機で開発したマイク ロ線量計と同型のマイクロサーベイメータで,狭い 隙間や小さい穴の[®]Coによる表面汚染の検査が出来 るかどうか検討したものである.モンテカルロシミ ュレーションコードの「EGS4」を使って,マイク ロサーベイメータの検出部の大きさを変えて計数効 率と検出限界を求めた.バックグランド計数率も, EGS4を使って求めた.

^{*(}株 原子力安全システム研究所 技術システム研究所

t(株 原子力安全システム研究所 技術システム研究所 現 関西電力(株)本店 人材活性化室

[‡] 三菱電機(株) 産業システム研究所

[§]大阪大学教授

2. モンテカルロシミュレーション

マイクロサーベイメータの検出部の,⁶⁰Coから放 出されるベータ(ガンマ)線に対する計数効率は, モンテカルロコードのEGS4⁽¹⁾を使ってコンピュ ータシミュレーションで求めた.計数効率は,線源 から放出された電子と光子がマイクロサーベイメー タの検出部で検出される確率で定義される.シミュ レーションのモデルは図1に示す.検査対象物の穴 の内面は⁶⁰Coによって一様に汚染されている場合 と,点状線源が付着している場合について計算した.



図1 マイクロサーベイメータの検出部のシミュ レーションモデル



図2 検山部長さに伴う計数効率の支持 検出部直径:5mm

点状線源の付着場所は円筒形の検査対象物の軸方向 長さの中央とした.なお,EGS4使用上の注意事項 を付録に添付した.

プラスチックシンチレータは,水素や炭素のよう に原子番号の小さな元素で出来ているため,光電効 果の断面積は非常に小さいので,無視できる.その 結果,パルス波高分布では光電ピークは現れずに, コンプトン散乱による連続スペクトルのみが見られ る⁽²⁾.

マイクロサーベイメータの検出部の軸方向長さを 変えた場合に,EGS4コードを使ったモンテカルロ シミュレーションで点状線源による計数効率の変化 を求めたのが図2である.プラスチック中の[®]Coの ベータ線の飛程は1mm以下なので,図2に示すよ うに検出器の長さを2mm以上に長くしても効率は 改善されない.そのため,検出器の長さは汚染され た隙間や穴の深さに等しく決めるべきである.ここ では10 cmと仮定した.

EGS4を用いて[®]Coのガンマ線の平行ビームで10 µ R/hの場を作り,そこへマイクロサーベイメータ の検出部を置いた時の計数率を求め,これをバック グラウンド計数率とした.この方法で,マイクロサ ーベイメータの検出部直径を変えた場合の,バック グラウンド計数率の変化を求めたものを図3に示 す.

検出部に入射したガンマ線の数に対する検出され たガンマ線の数の割合(すなわち固有効率)は, (1)式の積分値に等しい⁽²⁾.バックグラウンド計数 率を求めたシミュレーションモデルの検出部形状と



図3 検出部直径に伴うバックグランド変化

アイソトープ便覧の減衰係数の値⁽⁵⁾を用い,(1) 式の積分を実行して求めた固有効率に,検出部に入 射したガンマ線の数を乗じてバックグラウンド計数 率を求め,図3に記入した.このカーブは,EGS4 によるシミュレーション結果とよく一致している.

$$\int_{x} \{1 - \exp(-\mu x)\} dx$$
 (1)

```
x:検出部に入射したガンマ線の行路長
µ:線減衰係数(1/cm)
```

現在,原子力発電所における汚染検査には通常直 径5 cmのGMサーベイメータを使っている.そこ で,検討するマイクロサーベイメータの検出部の直 径は5 cm以下とした.検出部の直径を変えて下表 の4ケースについてシミュレーションを行い,マイ クロサーベイメータの検出部の計数効率と検出限界 を求めた.⁶⁰Coの崩壊数は10⁶回とし,計算時間は ワークステーションで約3時間かかった.通常,物 体表面の汚染部の面積が放射能測定器の検出器の有 効窓面積より小さいときは,有効窓面積当たりにあ る放射能量と見なし,これを有効窓面積で除して単 位面積当たりの計数値とする⁽⁴⁾.平面の検出器な らばこれでよいと考えられるが,マイクロサーベイ メータの検出部は円筒状であるため,点状線源から の放射線が検出されるのは検出部の表面積の約1/2

検出部-対象物間距離	変化	一定
面状線源	ケース1	ケース2
点状線源	ケース3	ケース 4



と考えられる.そこで点状線源のケース3,4にお いて検出限界表面汚染密度を求めるときに,検出限 界放射能量を,検出部の表面積の1/2で除して換算 した.

3. マイクロサーベイメータの検出部の 計数効率と検出限界

汚染が検出されるためには,汚染による計数率が バックグランド計数率より大きくなる必要がある. その差は,計数統計の3 と等しいか,それより大 きい必要がある.この考え方に基づいて南他が導出 した検出限界の公式⁽³⁾に,モンテカルロシミュレ ーションの結果を代入して,検出できる汚染の最低 限界を求めた.ケース1から4について検出部直径 を変えてシミュレーションによって求めた計数効率 を,それぞれ図4,6,8,10に示す.また,これらの 計数効率に対応する検出限界は図5,7,9,11に示す.

全てのケースについて検出限界のグラフは同じ形 になり,検出部の直径が0.5~3mmにおいては, 検出限界の値は直径の増加とともに急激に下がる (すなわち低い密度まで検出できる).さらに,直径 が3mmを超えると,検出限界の変化は緩やかにな る.従って,検出部の直径は出来るだけ大きく選ぶ ことが望ましい.ただし,ケース1及び2において は,検出部直径が0.5mm以上で検出限界表面汚染 密度は,発電所からの持ち出し基準の0.4 Bq/cm² よりも低い(従って十分である).ケース3では, 検出部直径が1cm以上,ケース4では4mm以上 で検出限界は0.4 Bq/cm²より低くなる.



٩

発電所における汚染検査は,サーベイメータの較 正の際と同じ幾何学的配置を実現するために,検出 部と検査対象との距離を一定に保って測定を行って いる.これはケース2あるいは4に該当する.ケー ス4の点状線源の強さを検出部の表面積の1/2で除して単位面積当たりの表面汚染密度に換算して,検 出限界汚染密度をケース2の面線源の場合における それと比較すると,前者の方が値が大きいという意



味で保守的な結果を与える.

- ケース4においては,
- ・検出部直径 4 mm 以上
- ・検出部表面と検査対象物の距離 1 cm
- ・計測時間 5分
- で0.4 Bq/cm² が検出可能である.

細い検出器を,内径の大きな穴の検査に適用する ためには,穴の表面に沿って検出部を移動し,多く の位置で計測を繰り返す必要があるが,それは時間 がかかる.また,現場では検査者の疲労,作業者の 待ち時間を考えて,汚染検査は短時間で終わるのが 望ましい.これらのことと,検出限界のグラフの形 からしても,検出部は出来るだけ大きくして検査回 数を少なくすることによって検査時間を短くするの がよい.

謝辞

最後に,EGS4の使用方法について,高エネルギ ー加速器研究機構の平山教授には,電子メールでの 問い合わせに丁寧に答えていただき,おかげでこの 論文が書けたことに感謝します.

文献

- (1) W.R.Nelson, H.Hirayama and D.W.O.Rogers, The EGS4 Code System, SLAC - 265, 1985
- (2) G.F. ノル,放射線計測ハンドブック,日刊工業 新聞社,1982
- (3)南 賢太郎・佐藤 信之,放射線管理における計数装置の検出感度について,JAERImemo - 2703,1967
- (4)(財)原子力安全技術センター,放射性表面汚 染の測定・評価マニュアル,1988
- (5)(社)日本アイソトープ協会,改訂3版 アイ ソトープ便覧,丸善(株),1984

付録 EGS4使用上の注意事項

EGS4の使用に当たっては,MORTRAN言語によ ってユーザーコードを作成しなければならない.ユ ーザーコードのメインプログラムは,使用する物質 データの定義と各領域への割り当て,PEGS4で計 算しておいた物質データの読み込み,計算形状の定 義,入射粒子に関する初期データの設定,得られた 結果の編集と出力等を行う.また,ユーザーコード のSUBROUTINE HOWFARではジオメトリを決定 し,SUBROUTINE AUSGABでは求めようとする 結果を蓄積する.

ユーザーコードを最初から自分で作成することは 容易ではないから,既に作成し使用されたコレクシ ョンから自分の目的に近いものを選んで作り替える のが実際的である.

以下にユーザーコードの作成に役立つと思われる 注意事項を収録しておく.

1. EGS4 コード使用時のユーザーコードの作り方 は、高エネルギー加速器研究機構(KEK)で各種 マニュアルを準備しているので、それを読めば大概 のことは分かる.それでも分からない場合は、 KEKの平山教授に電子メールで問い合わせれば、 親切に答えていただける.

2. 実行命令文

PEGS4の例: pegs 4 run <u>ch.inp</u> <u>ch.dat</u>

 : ch.inp はここではプラスチックの入力 データが入っているファイルである.
 : ch.dat はPEGS4で作ったプラスチックの物質データが書き込まれるファイルで

ある.

EGS4の例: egs 4 run micro.mor micro.dat

- : micro.mor はここでは MORTRAN 言語 で記述したマイクロサーベイメータのユ ーザーコードが入っているファイルであ る.
- : micro.dat PEGS4 で作った必要な物質 データを,ユーザーコードで決めた順番

で書き込んだデータファイルである.

計算結果は, mortjob.output6というファイルに書 き込まれる.

3. 2.項 の物質データファイルの作り方

ユーザーコードで決めた順番に一つのファイルに 書き込んで作る . PEGS4 で作った ch.dat, al.dat, air.dat, fe.dat の 4 つの物質データをmicro.dat に順 に書き込む場合は , UNIX の場合 cat ch.dat > micro.dat cat al.dat >> micro.dat cat air.dat >> micro.dat cat fe.dat >> micro.dat

とする.

 ユーザーコードのパラメータを変更したとき 粒子数1000個で10秒くらいの計算を試しに実行 してみて,正常に計算することを確認した後,大量 粒子数の計算をする.

5. Cut off energy

最初のコード導入時,他の場所ではうまく動いて いるのに,自分のコンピュータで動かない場合は, cut off energy が適正でない場合があるので,これ を高くしてやってみれば,うまく行く場合がある.

6. PCOORD, PNORMの書き方

PCOORD(,)=1.0; で 1:x 2:y 3:z

で検出器を構成する平面の番号を表す.

すなわち PCOORD (1,J) = 1.0; でJ番目の平 面とx軸との交点が x= 1.0であることを表す.

PNORM (,) = 1.0;

で 1:x 2:y 3:z

で検出器を構成する平面の 番号を表す.

すなわち, PNORM (3,J) = 0.0; で J 番目の 平 面の法線ベクトル(原点を通る,正の値)のz 成分 は0であることを表す.

7. ガンマ線が検出部に入った後,初めて検出部の 構成元素と衝突するまでの距離の求め方

通常のEGS4での計算では使わないが,今回ガン マ線の物質内での吸収係数を,EGS4を使って求め るときにこれを使ったので,ここに示しておく.

SUBROUTINE AUSGABは,ガンマ線が検出部 を構成する面を横切って検出部の領域に入ったとき にCALLされ,その時のTVSTEPが,次の反応点 までの実際の移動距離を表すので,AUSGABの中 でTVSTEPを取り出してその値をユーザーコード に返してやり,ユーザーコードの中で必要な処理を 行う.

8. \$PLAN2Pマクロの書き方

SUBROUTINE HOWFARで,平行平面に挟まれ た空間に粒子がある場合には,2つの平面について, 実際に横切るかどうかを判定し,横切る場合にその 平面までの距離を計算するマクロを使うことができ る. \$PLAN2P(NPL1, NRG1, 1, NPL2, NRG2, -1);



- ・NPL1, NPL2 は, 平面の番号を表す. 2, 1
- NRG1, NRG2 は, 粒子の行き先の領域番号を表す.
- ・1, -1は,領域 にある粒子の移動する方向を表し,正の方向の移動を考えるときは1,負の方向の移動を考えるときは-1とする.
 上の図のマクロは次のように書ける.
 \$PLAN2P(2, 3, 1, 1, 1, -1);